



## Flachdraht Produktionsprogramm (mm)

Breite (mm)	Stärke (mm)
4	1,5
4	2
4	2,5
4	3
4	3,5
6	1,5
6	2
6	2,5
6	3
6	3,5
6	4
6	4,5
6	5
6	5,5
8	1,5
8	2
8	2,5
8	3
8	3,5
8	4
8	4,5
8	5
8	5,5
8	6
8	6,5
8	7
8	7,5
10	1,5
10	2
10	2,5
10	3
10	3,5
10	4
10	4,5
10	5
10	5,5
10	6
10	6,5
10	7
10	7,5
10	8
10	8,5

Breite (mm)	Stärke (mm)
10	9
10	9,5
12	1,5
12	2
12	2,5
12	3
12	3,5
12	4
12	4,5
12	5
12	5,5
12	6
12	6,5
12	7
12	7,5
12	8
12	8,5
12	9
12	9,5
14	2
14	2,5
14	3
14	3,5
14	4
14	4,5
14	5
14	5,5
14	6
14	6,5
14	7
14	7,5
14	8
14	8,5
14	9
14	9,5
14	10
14	10,5
14	11
14	11,5
14	12
15	1,5
15	2

Breite (mm)	Stärke (mm)
15	2,5
15	3
15	3,5
15	4
15	4,5
15	5
15	5,5
15	6
15	6,5
15	7
15	7,5
15	8
15	8,5
15	9
15	9,5
15	10
15	11,5
15	12
15	12,5
15	13
15	13,5
15	14
15	14,5
18	2
18	2,5
18	3
18	3,5
18	4
18	4,5
18	5
18	5,5
18	6
18	6,5
18	7
18	7,5
18	8
18	8,5
18	9
18	9,5
18	10
18	10,5
18	11

Breite (mm)	Stärke (mm)
18	11,5
18	12
20	2
20	2,5
20	3
20	3,5
20	4
20	4,5
20	5
20	5,5
20	6
20	6,5
20	7
20	7,5
20	8
20	8,5
20	9
20	9,5
20	10
20	10,5
20	11
20	11,5
20	12
20	12,5
20	13
20	13,5
20	14
20	14,5
20	15
20	15,5
20	16
20	16,5
20	17
20	17,5
20	18
20	18,5
20	19
20	19,5
25	2
25	2,5
25	3
25	3,5

Herstellung von Zwischenabmessungen



## Flachdraht Produktionsprogramm (mm)

Breite (mm)	Stärke (mm)
25	4
25	4,5
25	5
25	5,5
25	6
25	6,5
25	7
25	7,5
25	8
25	8,5
25	9
25	9,5
25	10
25	10,5
25	11
25	11,5
25	12
25	12,5
25	13
25	13,5
25	14
25	14,5
25	15

Breite (mm)	Stärke (mm)
25	15,5
25	16
25	16,5
25	17
25	17,5
25	18
25	18,5
25	19
25	19,5
25	20
25	20,5
25	21
25	21,5
25	22
25	22,5
25	23
25	23,5
25	24
25	24,5
30	2
30	2,5
30	3
30	3,5

Breite (mm)	Stärke (mm)
30	4
30	4,5
30	5
30	5,5
30	6
30	6,5
30	7
30	7,5
30	8
30	8,5
30	9
30	9,5
30	10
35	2
35	2,5
35	3
35	3,5
35	4
35	4,5
35	5
35	5,5
35	6
40	3

Breite (mm)	Stärke (mm)
40	3,5
40	4
40	4,5
40	5
40	5,5
40	6
45	3
45	3,5
45	4
45	4,5
45	5
45	5,5
45	6
50	3
50	3,5
50	4
50	4,5
50	5
50	5,5
50	6

Herstellung von Zwischenabmessungen